

सं 13-81/2020-21/प्रमुख/अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ
कार्यालय प्रमुख अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ
वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून

दिनांक- 06 Feb 2023

शेवा में

प्रधानाचार्य
केन्द्रीय विद्यालय
वन अनुसंधान संस्थान
देहरादून

विषय- Structural Safety Certificate of Vidyalaya.

संदर्भ- Nill, दिनांक-24/01/2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि विभागीय इंजीनियर्स द्वारा भवन का निरीक्षण किया गया तथा विद्यालय प्रयोग हेतु सामान्यतः ठीक पाया गया, इसमें निम्न बिंदुओं पर करवाई का अनुरोध है :

1. Although maintenance is found satisfactory but seepage prevention in balance roofing is required which will be done on the availability of budget.
2. Day-to-day and periodical repair & maintenance to be assured.

उपरोक्तानुसार विद्यालय भवन Structurally safe पाया गया।



प्रभाग प्रमुख
अभियांत्रिकी प्रकोष्ठ
सुविधाएं एवं सेवा प्रभाग
वन अनुसंधान संस्थान